МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (РОСГИДРОМЕТ)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТАЙФУН» ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮШЕЙ СРЕЛЫ

ОБЗОР

СОСТОЯНИЕ РАБОТ НА СЕТИ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА УРОВНЕМ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТОКСИКАНТАМИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В 2010 ГОДУ

Обзор. Состояние работ на сети наблюдений за уровнем загрязнения почвы Российской Федерации токсикантами промышленного происхождения в 2010 году. — Обнинск: ГУ «ВНИИГМИ-МЦД», 2011

В обзоре представлены программа проведения наблюдений за загрязнением почв токсикантами промышленного происхождения (ТПП) (далее – наблюдения) организациями наблюдательной сети (ОНС); показатели выполнения нормативных объёмов работ по наблюдениям; перечень приборов и материалов, используемых в ОНС; контроль качества результатов измерений ТПП в почвах в лабораториях ОНС; сроки и форма предоставления информации, получаемой при наблюдениях; предельно допустимые и ориентировочно допустимые концентрации отдельных ТПП в почвах; рекомендации Института проблем мониторинга окружающей среды по выполнению программы наблюдений ОНС.

Содержание

Предисловие	4
Сокращения	6
1 Состояние сети наблюдений	7
2 Выполнение программы наблюдений	15
3 Контроль качества результатов измерений токсикантов	
промышленного происхождения в пробах почв	22
4 Внедрение новой техники и методик, техническая	
оснащённость	26
5 Качество и своевременность поступления информации	26
Заключение	36
Приложение А (рекомендуемое) Форма программы наблюдений	37
Приложение Б (справочное) Предельно допустимые концентрации	
химических веществ в почве	39
Приложение В (справочное) Ориентировочно допустимые	
концентрации тяжёлых металлов и мышьяка	
в почве	40
Приложение Г (рекомендуемое) Форма предоставления итогов	
работ по наблюдениям за загрязнением почв	
токсикантами промышленного происхождения	41
Библиография	43

Предисловие

Обзор подготовлен в ИПМ ГУ «НПО «Тайфун» Росгидромета (генеральный директор ГУ «НПО «Тайфун» д-р техн. наук доцент В.М. Шершаков; зам. ген. директора ГУ «НПО «Тайфун», директор ИПМ канд. физ.-мат. наук доцент В.Г. Булгаков; начальник отдела канд. хим. наук доцент В.А. Сурнин).

Обзор подготовили сотрудники ИПМ: ответственный исполнитель – вед. науч. сотр. канд. физ.-мат. наук доцент Л.В. Сатаева; исполнитель – науч. сотр. Г.В. Власова.

В основу обзора положены отчётные материалы (итоговые таблицы) и ежегодники, поступившие из УГМС: Башкирского (начальник ГУ «Башкирское УГМС» Ю.И. Ферапонтов, начальник ЦМС Н.М. Сафиуллина, начальник ЛФХМА Е.Ю. Царёва, инженер ЦМС 1 кат. Н.Н. Дармина), Верхне-Волжского (руководитель УГМС В.В. Соколов, начальник ГУ «Нижегородский ЦГМС-Р» В.Н. Третьяков, начальник ЦМС ГУ «Нижегородский ЦГМС-Р» Н.В. Андриянова, начальник ЛФХМ Л.В. Шагарова, вед. инженер В.А. Усова, инженер С.В. Сафронова, гл. инж. О.В. Месяцева, зам. нач. УМС В.А. Максимова), Западно-Сибирского (руководитель УГМС П.Ф. Севостьянов, ГУ «Новосибирский ЦГМС-РСМЦ» Н.В. Вирхобский, начальник ГУ «Томский ЦГМС» А.О. Крутовский, начальник ГУ «Кемеровский ЦГМС» Л.В. Никифорова, начальник Западно-Сибирского ЦМС В.А. Чирков, вед. гидрохимик Новосибирской КЛМС А.С. Смирнова, начальник Новосибирской КЛМС О.Л. Шилова, начальник Томской КЛМС Н.М. Черных, начальник Новокузнецкой КЛМС Н.Н. Николаева, начальник ЛМЗОС г. Кемерово Е.В. Богданова), Иркутского (руководитель УГМС Л.Б. Проховник, начальник ЦМС Г.Б. Кудринская, начальник ЛФХМА Т.К. Верещагина, вед. агрохимик ЛФХМА Н.П. Наумова), Обь-Иртышского (руководитель УГМС А.Ф. Воротников, начальник ГУ «Омский ЦГМС-Р» Н.И. Криворучко, начальник Омского ЦМС О.В. Деманова, начальник ЛФХМА И.В. Шагеева), Приволжского (руководитель УГМС А.И. Ефимов, начальник ГУ «Самарский ЦГМС-Р» А.С. Мингазов, начальник Приволжского ЦМС Н.Р. Бигильдеева, начальник Новокуйбышевской ЛМЗС Л.Е. Казакевич), Приморского (начальник ГУ «Приморское УГМС» Б.В. Кубай, начальник Приморского ЦМС Г.И. Семыкина, начальник ЛМЗАиП М.А. Шевцова, начальник ЛФХМА Р.С. Иванов, агрохимик ЛМЗАиП Н.С. Уткина), Республики Татарстан (начальник ГУ «УГМС Республики Татарстан» С.Д. Захаров, начальник КЛМС М.Г. Вертлиб, гидрохимик 1 кат. И.Б. Выборнова), Северо-Кавказского (и.о. руководителя УГМС Н.Г. Остапцова, начальник ГУ «Ростовский ЦГМС-Р» Н.А. Самолетова, начальник КЛМЗВП О.Н. Бойченко, начальник ЛФХМА В.В. Некрасова), Уральского (руководитель УГМС С.М. Вдовенко, начальник ГУ «Свердловский ЦГМС-Р» Л.И. Каплун, начальник ЦЛОМ Т.В. Боярских) и Центрального (руководитель УГМС А.Н. Минаев, начальник ГУ «Московский ЦГМС-Р» Н.В. Ефименко, зам. начальника ГУ «Московский ЦГМС-Р» Н.А. Фурсов, начальник ЛФХМА В.Ф. Жариков, вед. инженер ЛФХМА Н.К. Иванова).

Сокращения

ГУ – государственное учреждение;

ИПМ – Институт проблем мониторинга окружающей среды;

КОМ – количество измеряемых металлов;

МИ – методика измерений;

НП – нефть и (или) нефтепродукты;

ОДК – ориентировочно допустимая концентрация, мг/кг;

ОК – образец для контроля;

ОНС – организация наблюдательной сети;

ПДК – предельно допустимая концентрация, мг/кг;

ПМН – пункт многолетних наблюдений;

ТМ – тяжёлые металлы;

ТГ – территория города;

ТПП – токсиканты промышленного происхождения;

УГМС – управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;

УМН – участок многолетних наблюдений;

ЦГМС – центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;

ЦГМС-РСМЦ – центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с функциями регионального специализированного метеорологического центра;

ЦМС – центр по мониторингу загрязнения окружающей среды.

1 Состояние сети наблюдений

Накопление информации о состоянии загрязнения педосферы территории Российской Федерации ТПП происходит в основном благодаря проведению наблюдений за уровнем загрязнения почв, которые осуществляют ОНС и их филиалы [1], входящие в УГМС.

В 2010 году силами ОНС для установления уровней загрязнения почв ТПП обследован почвенный покров территорий 58 населённых пунктов с окрестностями, а также территорий нескольких районов и фоновых станций. На установление в почвах уровней массовых долей ТМ, НП, фтора, сульфатов, бенз(а)пирена и нитратов обследовано соответственно 53, 35, 20, 8, 1 и 16 населённых пунктов, районов и фоновых станций (в совокупности).

 Π р и м е ч а н и е — Фоновая станция — определённая площадка в фоновом районе, выбранная для постоянных наблюдений за фоновыми массовыми долями ТПП в почве в районе населённого пункта, имеющего географическое наименование.

Количество городов, в которых проводили наблюдения за загрязнением почв ТПП, и количество пунктов наблюдений могут не совпадать, т.к. территория одного и того же города может являться несколькими пунктами наблюдений: 1) пунктом наблюдений за загрязнением почв территории города или 5-километровых (и более) зон вокруг источника; 2) ПМН за загрязнением почв ТПП; 3) фоновыми районами, примыкающими к пунктам наблюдений; 4) пунктом наблюдений за загрязнением снежного покрова, осадков и атмосферных выпадений и др.

За истекший год ОНС отобрано свыше 1280 проб почв и проведено более 23 250 измерений массовых долей ТПП в пробах почв (таблица 1). Кроме того, ОНС измеряют массовые доли ТПП в снеге, атмосферных осадках и выпадениях, донных отложениях (таблица 2).

В основном пункты наблюдений ежегодно меняют. Продолжены работы по наблюдениям за загрязнением почв ПМН на территории деятельности УГМС: Западно-Сибирского (4 ПМН, 16 УМН), Иркутского (1 ПМН, 2 УМН), Приволжского (1 ПМН, 2 УМН), Уральского (1 ПМН, 1 УМН) и ГУ «УГМС Республики Татарстан» (3 ПМН, 27 УМН).

Таблица 1 – Объём работ ОНС по наблюдениям за уровнем загрязнения почвы ТПП в 2010 году

R:	% одремон полнени	оказатель вы ормативных работ,	н		8	66				100	
	х почв	всего	2		1387	30	1417	5196			5196
	еристин ва)	вс	1		730	21	751	5196			5196
	характ	при контроле качества	2		487	I	487		876		928
	ТПП и характер (без мехсостава)	при контро качест	1		205	I	205		876		876
шт.,	измерений ТШП и характеристик почв (без мехсостава)	х почв	2		006	30	930		4320		4320
Количество, шт.,	изме	в отобранных пробах почв	1		525	21	546		4320		4320
Кол	определяе- мых ТШП в	почвах и ха- рактеристик почв (без мехсостава)	2		10	10	10		14	14	14
ı			1		7	7	7		14	14	14
		почв	2		06	3	93		157	23	180
		отобранных проб почв	1		75	3	78		157	23	180
	Обспенованных	ЭННЫХ	2		3	3	3		4	3	9
	Обспедо	населённых	1		3	3	3		4	3	9
	цадь тов сений,	и зона г вокруг гка, км	2		236 км ²	0.02 KM^2	236,02 km ²	359 км²		ı	359 km^2
	Площадь пунктов наблюдений,	км², или зона радиусом вокру источника, км	1		236 км² 236 км²	0,02 km ²	$236,02 \\ \text{km}^2$	359 км² 359 км²		I	$359 \text{ km}^2 359 \text{ km}^2$
	Наименование	место наблюдений радиусом вокруг источника, км		1 ГУ «Башкирское УГМС», ЦМС	Пункты наблюдений	фон	Всего	2 Верхне- Волжское УГМС, ГУ «Нижегорол- ский ЦГМС-Р», ЦМС	Пункты наблюдений	Фон	Всего

Продолжение таблицы І

		ооремо	орматель вы Ормативных работ, ^С		66			100		
		: почв	всего	2	228	эяком,		1838	198	2036
		еристик ка)	ВС	1	196	и мыші		1817	198	2015
		состан	при контроле качества	2	52	в ТМ		925	I	925
		ТШП и характер (без мехсостава	пр конт каче	1	52	пунктс		606	I	606
	,	измерений ТПП и характеристик почв (без мехсостава)	в отобранных пробах почв	2	176	іённых і і		913	198	1111
	Количество, шт.,	измеј		1	144	ные по загрязнению почв 26 насел полученные другой организацией		806	198	1106
	оличес	определяе- мых ТПП в	почвах и характеристик почв (без мехсостава)	2	11	і почв і орган		30	6	30
	K	опред мых Т	почвах и характеристин почв (без мехсостава)	1	6	зненик другой		30	6	30
			отобранных почвах и ха- проб почв рактеристик почв почв (без мехсостава)	2	16	эагря: енные		93	20	113
			отобр; проб	1	16	иные по получ		88	20	108
		раппги	ЭННЫХ КТОВ	2	8(20)	лены дан		4	1(2)*	5
		ундинадини	осследования населённых пунктов	1	8(20)*	редстав.		4	1(2)*	5
	11.01	тадь тов гений	и зона 1 вокруг 1ка, км	2	0,161 км²	В ежегоднике представлены данные по загрязнению почв 26 населённых пунктов ТМ и мышьяком полученные другой организацией		$210,23 \\ \kappa \text{m}^2$	0.02 KM^2	$210,25 \\ \mathrm{KM}^2$
onna i	Ппошош	тлощадь пунктов наблюлений	км², или зона радиусом вокру источника, км	1	0,161 KM ²	В ежег		$210,23 \\ \mathrm{KM}^2$	$0,02~\mathrm{km}^2$	$210,25 \\ \mathrm{KM}^2$
прообление тиблицы 1		Наименование	уГМС, ОНС, мж. или зовта место наблюдений радиусом вокруг источника, км		3 Западно- Сибирское УГМС, ГУ «Новосибир- ский ЦГМС- РСМЦ», ЦМС ПІМН (фон вклю- чён)	Дополнительные работы	4 Иркутское УГМС, ГУ «Иркутский ЦГМС-Р», ЦМС	Пункты наблюде- ний	ПМН	Всего

Продолжение таблицы І

	объёмо	оказатель вы ормативных о работ, У		100							100	
	почв	всего	2	274		1402	1676		1854			1854
	еристик а)	BC	-	274		Ι	274		1254			1254
	состав	при контроле качества	2	74		_	74		35			35
	ТПП и характер (без мехсостава)	пј конт каче	1	74		_	74		35			35
	измерений ТШП и характеристик почв (без мехсостава)	в отобранных пробах почв	2	200		1402	1602	Ţ.	819			1819
Количество, шт.,	измер	в отобр	1	200		_	200		219			1219
оличес	определяе- мых ТПП в	почвах и характеристик почв (без мехсостава)	2	2		14	14		12	12	12	12
Ķ	опред мых Т	почвах и характеристик почв (без мехсостава)	1	2		_	2		12	12	12	12
		отобранных почвах и ха- проб почв рактеристик почв (без мехсостава)	2	100		101	201		121	30	20	171
		отобр <u>к</u> проб	1	100		Ι	100		71	30	20	121
	ATTIMION ON ON ON ON	Банных Энных стов	2	12		12	12		3	1(2)*	2	9
	0.00	ооследованны населённых пунктов	Ţ	12		I	12		2	1(2)*	2	9
	цадь :тов тений	и зона и вокруг ика, км	2		азана к работ				$303,14 \\ \mathrm{KM}^2$	$0,08~\mathrm{km}^2$	$0.02~\mathrm{km}^2$	$303,24$ KM^2
F	ПЛОЩАДЬ ПУНКТОВ наблюлений	км², или зона радиусом вокру источника, км	1		Не указана в итогах работ				$303,14$ KM^2	$0.08 \text{ km}^2 0.08 \text{ km}^2$	$0.02 \text{ km}^2 0.02 \text{ km}^2$	$303,24$ KM^2
Н	Пополонованов	лаименование казледения, УГМС, ОНС, км², или зона место наблюдений радиусом вокруг источника, км		5 Обь-Иртышское УГМС, ГУ « Ом- ский ЦГМС-Р», ЦМС	Пункты наблюде- ний	Договорные работы	Всего	6 Приволжское УГМС, ГУ «Са- марский ЦГМС-Р», ЦМС	Пункты наблюде- ний	ПМН	фон	Всего

Продолжение таблицы I

	орьёмс	эказатель вы ур-мативных работ, ⁹		100				66		86
	с почв	всего	2	2240		371	217	62	650	100
	еристин sa)	вс	1	2240		366	217	14	297	100
	аракт состав	при нтроле чества	2	740		35	-	1	35	1
	ТШП и характер (без мехсостава)	при контроле качества	1	740		30	-	1	30	1
	измерений ТПП и характеристик почв (без мехсостава)	в отобранных пробах почв	2	1500		336	217	62	615	100
Количество, шт.,	измеј	почвах и ха- рактеристик в отобранных почв (без пробах почв мехсостава)	1	1500		336	217	14	267	100
оличес	определяе- мых ТПП в	почвах и характеристик почв (без мехсостава)	2	26		7	7	7	7	1
X	опред Мых Т	почва: рактер почв мехсо	1	26		7	7	7	7	1
		отобранных почвах и ха- проб почв рактеристик почв (без мехсостава)	2	09		48	31	8	87	100
		отобр проб	-	09		48	31	4	83	100
	Обспелованиктх	HHBIX CTOB	2	1		-	3(27)*	9	8	1
	обспепо	населенных пунктов	1	1		-	3(27)*	S	8	1
	•		2	ТГ+ 43 км		1,81 km²	$0.11 \text{ km}^2 0.11 \text{ km}^2 3(27)*$	0,07 km²	$2,52 \text{ km}^2$	5 км
, L	площадь пунктов наблюлений.	км ² , или зона радиусом вокру источника, км	1	TF+ TF+ 43 km		1,81 км² 1,81 км²	$0,11 \text{ km}^2$	0,02 км² 0,07 км²	$2,52 \text{ km}^2 2,52 \text{ km}^2$	5 км
, T	Наименование	уГМС, ОНС, км², или зона место наблюдений радиусом вокруг источника, км		7 ГУ«Приморское УГМС», ЦМС Пункты наблюдений (фон включён)	8 ГУ «УГМС Республики Татар- стан»	Пункты наблюде- ний) — ШМН	Сельскохозяйст- венные угодья (фон включён)	Всего	9 Северо- Кавказское УГМС, ГУ «Ростовский ЦГМС-Р»

Окончание таблицы 1

		190	казатель вы работ, работ,					103				66	9,66	
	: почв		всего	2			6262	750	150	7162		669	15 702 18 223 4732 5035 20 434 23 258	
	еристик		BCC	1			6262	750	150	7162		649	20 434	ı
	каракт		при контроле качества	2			1262 1262	ı	ı	1262 1262		549	5035	:
	ки Ш		пр конт каче	1			1262	ı	ı			549	4732	:
	измерений ТПП и характеристик почв		анных к почв	2			5000	750	150	2900		150	18 223	
Количество, шт.,	измер		почвах и ха- рактеристик почв (без мехсостава)				5000	750	150	5900		100	15 702	
оличес	-экпэтэепо	мых ТПП в	почвах и ха- рактеристик почв (без мехсостава)	2			30	30	30	30		10	50	-
X	бпред	MBIX	почва рактеј поче мехсо	-			30	30	30	30		10	50	-
			отооранных почвах и ха- проб почв рактеристик почв (без мехсостава)	2			220	25	5	250		15	1106 1286	
		l	отоор проб	1			220	25	5	250		10	1106	
		обследованных	аселённых пунктов	2			5	1(1)*	1	9		2	58	:
		обследс	населённых пунктов				5	1(1)*	1	9		2	58	
	площадь пунктов	дений,	и зона и вокруг ика, км	2		азана х работ		$0.01 \text{ km}^2 0.01 \text{ km}^2$	1	ı	1,97 KM ²		ı	
,	плинктов	наблюдений,	км², или зона радиусом вокру источника, км	1		Не указана в итогах работ		$0.01~\mathrm{km}^2$	_	_	1,97 KM ²		ı	4
		Наименование	УГМС, ОНС, км², или зона место наблюдений радиусом вокруг источника, км	•	10 Уральское УГМС,	ГУ «Свердлов- ский ЦГМС-Р»	Пункты наблю- дений	ПМН	фон	Всего	11 Центральное УГМС, ГУ «Московский ЦГМС-Р»	Пункты наблю- дений (фон включён)	ИТОГО (по Росгидромету)	

Примечание – В графе 1 приведен объём работ по плану, в графе 2 – фактически выполненный объём работ.

* Первая цифра обозначает количество ПМН, цифра в скобках – количество УМН.

Таблица 2 – Перечень исследуемых компонентов природной среды и наименования измеряемых в почвах ТПП

Наименование УГМС, ОНС	Компонент природной среды	Наименование ТПП
1 ГУ «Башкирское УГМС», Уфимский ЦМС 2 Верхне-Волжское УГМС, ГУ «Ниже-городский ЦГМС-Р», ЦМС	Почва, снежный покров	Кислоторастворимые формы 8 металлов (медь, кадмий, никель, свинец, цинк, кобальт, марганец, железо) Валовые формы 12 металлов (свинец, марганец, хром, никель, молибден, олово, цинк, кобальт, медь, кадмий, ванадий, ртуть,), НП
3 Западно- Сибирское УГМС, ГУ «Новосибир- ский ЦГМС- РСМЦ», ЦМС	Почва	Кислоторастворимые формы 6 металлов (цинк, кадмий, медь, свинец, никель, ртуть), мышьяк, фтор водорастворимый, НП, нитраты
4 Иркутское УГМС, ГУ «Иркутский ЦГМС-Р», ЦМС	Почва, снежный покров, ат- мосферные осадки и выпадения	Кислоторастворимые формы 9 метал- лов (свинец, марганец, никель, кадмий, медь, цинк, кобальт, ртуть, железо), подвижные и водорастворимые формы 8 металлов (свинец, никель, кадмий, цинк, кобальт, медь, марганец, железо), валовая и водорастворимая формы фтора, НП, сульфаты
5 Обь-Иртышское УГМС, ГУ « Омский ЦГМС-Р», ЦМС	Почва	Валовые формы 11 металлов (титан, ванадий, хром, марганец, железо, кобальт, никель, медь, цинк, стронций, свинец), мышьяк (в рамках Соглашения между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области и ГУ «Омский ЦГМС-Р»), НП
6 Приволжское УГМС, ГУ «Самарский ЦГМС-Р», ЦМС	Почва, донные отложения	Кислоторастворимые формы 7 метал- лов (кадмий, марганец, медь, никель, свинец, цинк, алюминий), водораство- римый фтор, НП, сульфаты, нитраты
7 ГУ«Приморское УГМС», ЦМС	Почва	Кислоторастворимые, подвижные, водорастворимые формы 7 металлов (медь, кадмий, свинец, цинк, кобальт, никель, марганец), фтор водорастворимый, сульфаты, мышьяк, бенз(а)пирен

Окончание таблииы 2

Окончиние тиолицы 2	-	
Наименование УГМС, ОНС	Компонент природной среды	Наименование ТПП
8 ГУ «УГМС Рес- публики Татар- стан»	Почва	Кислоторастворимые формы 5 металлов (медь, цинк, кадмий, свинец, никель,), Π
9 Северо- КавказскоеУГМС, ГУ «Ростовский ЦГМС-Р»	Почва	Кислоторастворимые формы свинца
10 Уральское УГМС, ГУ«Свердловский ЦГМС-Р»	Почва, снежный покров	Кислоторастворимые формы 9 металлов (хром, свинец, марганец, никель, цинк, медь, кобальт, кадмий, железо), ртуть по валу, подвижные и водорастворимые формы 8 металлов (хром, свинец, марганец, никель, цинк, медь, кобальт, кадмий), фтор водорастворимый, нитраты, гигроскопическая влага.
11 Центральное УГМС, ГУ «Московский ЦГМС-Р»	Почва	Кислоторастворимые формы 9 металлов (свинец, цинк, кадмий, медь, кобальт, никель, хром, марганец, железо)

Примечание — Механический состав, кислотность и щёлочность почв определяют во всех OHC.

В 2010 году возобновили работы по наблюдениям за загрязнением почв ТПП в ГУ « Ростовский ЦГМС-Р», хотя, согласно плану работ, поступившему в НПО «Тайфун», приступить к работам должны были ещё несколько ЦГМС, входящих в Северо-Кавказское УГМС. Эти ЦГМС не были приняты во внимание при вынесении оценки работы сети.

Сотрудники ОНС измеряют более 50 ингредиентов промышленного происхождения (включая формы их нахождения в разных средах) и параметров, характеризующих свойства компонентов сред (таблицы 1 и 2).

2 Выполнение программы наблюдений

Наблюдения за загрязнением почв ТПП проводят в соответствии с программами наблюдений, согласованными с ИПМ. Форма программы наблюдений (рекомендуемая) приведена в приложении А. Программы наблюдений на 2011 год до 15 февраля поступили от всех УГМС, кроме Центрального. В программах наблюдений необходимо указывать количество и наименование пунктов наблюдений, площадь пунктов наблюдений или зону радиусом вокруг источника, км, также перечень ТПП, в том числе перечень ТМ (с указанием форм), за массовыми долями которых планируют проводить наблюдения.

Программа наблюдений УГМС включает следующие обязательные виды работ:

- выбор пунктов наблюдений;
- выбор перечня определяемых в почвах ТПП;
- установление хозяйственного использования местности расположения пунктов наблюдений;
- установление номенклатуры почв и описание произрастающих на них растений;
 - характеристика источников выбросов;
 - отбор и анализ проб почв;
- проведение многолетних наблюдений за уровнем загрязнения почв ТПП;
- проведение внутреннего и внешнего контроля качества результатов измерений массовых долей ТПП в почве;
 - подготовка информационных материалов;
- работы по материально-техническому обеспечению выполнения программы наблюдений.

Программа наблюдений включает рекомендуемые виды работ:

комплексное обследование загрязнения природных сред промышленных районов или наблюдение за загрязнением отдельных компонентов природных сред, сопредельных с почвами: растительности, снежного покрова, выпадений;

- изучение влияния загрязнения на биоту;
- исследование природных сред фоновых районов, включая территории заповедников, национальных парков, биосферных станций;
 - изучение транслокации ТПП;
- изучение пространственного распределения ТПП в почвах и других средах вблизи источников выбросов;
- проведение других работ, связанных с развитием научнометодических основ наблюдений, например освоение новых средств измерений, МИ.

В разделе 10 рекомендаций [2] представлена методика расчёта показателей выполнения нормативных объемов работ по наблюдениям в і-м УГМС $P_{y\Gamma i}$, %, и по Росгидромету P_{p} , %. В настоящем обзоре проведена корректировка $P_{y\Gamma i}$, %, изложенная ниже. Рассчитанные с учётом корректировки $P_{v\Gamma i}$ представлены в таблице 1.

При выполнении условия

$$P_{V\Gamma\dot{l}} > 100\% \tag{1}$$

и хотя бы одного из двух условий

$$I_{i} < I, \tag{2}$$

где I_i — фактический объём измерений во всех отобранных пробах почв с учетом объёмов измерений, выполненных при контроле качества результатов измерений в i-м УГМС, шт.;

I — средние фактические объёмы измерений во всех отобранных пробах почв с учетом объёмов всех измерений, выполненных при контроле качества результатов измерений I, шт., и

$$\overline{S}_{\phi\kappa i} < \overline{\overline{S}}_{\phi\kappa},$$
 (3)

Где $S_{\varphi\kappa i}$ — фактический суммарный размер площадей пунктов наблюдений, включая ПМН, в i-м УГМС, км²;

 $\overline{S}_{\varphi\kappa}$ – средний по n УГМС фактический суммарный размер площадей пунктов наблюдений, включая ПМН, км², в формулу для расчёта P_p подставляют $P_{V\Gamma i} \leq 100$ %.

При выполнении условия (1) в і-м УГМС отмечают положительную тенденцию в освоении новых видов работ, в расширении объёмов выполненных работ.

Показатель нормативных объёмов работ в i-м УГМС снижают, если в программе i-го УГМС отсутствует новый вид работ по сравнению с предыдущей программой, отсутствует расширение прошлогоднего объёма работ или $P_{V\Gamma i} < 101~\%$:

- при выполнении условий (2) и (3) на 6 %;
- при выполнении условий (2) на 5 %;
- при выполнении условий (3) на 3 %;
- при выполнении условия

$$I \le I_{i} < I_{M}, \tag{4}$$

где $I_{_{\rm M}}$ – максимальный фактический объём измерений во всех отобранных пробах почв с объёмом всех измерений, выполненных при контроле качества результатов измерений в определённом УГМС, шт., на 2 %;

при выполнении условия

$$= S_{\phi K} < S_{\phi Ki} < S_{\phi KM}, \tag{5}$$

где $\bar{S}_{\varphi KM}$ — максимальный суммарный размер площадей пунктов наблюдений, кроме ПМН, в определённом УГМС, км², на 1 %.

Примечание — Формула (1) настоящего обзора в разделе 10 рекомендаций [2] обозначена как (15), формула (2) — как (16), формула (3) — как (17), формула (4) — как (18), формула (5) — как (19).

Показатель нормативных объёмов работ для УГМС, проводящих работы на ПМН с двумя и более УМН, увеличивают на 2 %, с одним УМН — на 1 %, если в программе УГМС присутствуют пункты наблюдений с большими площадями (ТГ или зона радиусом 10 км и более вокруг города).


К разделу 10 рекомендаций [2] даем следующие пояснения:

– показатель нормативных объемов работ в i-м УГМС, в программе которого присутствуют новый вид работ и (или) расширение ранее выполняемых объёмов работ по сравнению с предыдущей программой, но выполнены условия (2) или (3), определяют, как при выполнении условий (4) и (или) (5); – показатель нормативных объёмов работ в i-м УГМС, в программе которого без объективных причин снижен объём работ по сравнению с предыдущей программой, определяют, как при выполнении условий (4) и (или) (5).


Примечание — Если объёмы измерений или суммарные размеры площадей пунктов наблюдений различных УГМС отличаются более чем в 5 раз, вместо средних значений в формулах (2) — (3) лучше использовать медианы выборок. Для нахождения медианы выборки п значений объёмов измерений (или значений суммарных площадей пунктов наблюдений), представленных п УГМС, располагают в ряд в порядке возрастания. При нечётном п медианой считают значение I_i (и/или S_i) с i=(n+1)/2, при чётном n — среднее арифметическое значение из двух I_i (или S_i) с i=n/2 и с i=(n+2)/2.

Объёмы работ ОНС по наблюдениям за загрязнением почвы ТПП в 2010 году и рассчитанные показатели выполнения нормативных объёмов работ по 11 УГМС и по Росгидромету представлены в таблице 1. Нормативные объёмы работ по Росгидромету выполнены на 99,6 %.


Динамика процентов выполнения нормативных объёмов работ по Росгидромету, количества обследованных населенных пунктов, отобранных проб почв, измеряемых ингредиентов и характеристик почв, измерений ТПП представлены на рисунках 1-5.




Р и с у н о к 1 – Динамика процентов выполнения плана по Росгидромету




Р и с у н о к 2 — Изменение количества обследованных населённых пунктов со временем



Р и с у н о к 3 – Динамика количества отобранных проб почв



Р и с у н о к 4 – Динамика количества измеряемых ингредиентов в пробах почв



Р и с у н о к 5 — Динамика количества измерений различных форм ТПП и отдельных характеристик почв

Оценка в баллах за своевременность выполнения и качество выполненных работ дана в таблице 3.

Таблица 3 – Оценка за выполнение работ по наблюдениям за загрязнением почвы токсикантами промышленного происхождения

		Onorma	болл по		
			, балл, за	<u> </u>	
TT	качество		гавление		
Наименование	результатов	инфор	эмации	выполнение	Итоговая
УГМС, ОНС	измерений ТПП в про- бах почв	качество	своевре-	программы наблюдений	оценка
1 ГУ «Башкирское УГМС», Уфимский ЦМС	5	5-*	5+	5-	5
2 Верхне-Волжское УГМС, ГУ«Нижегородский ЦГМС-Р», ЦМС	5+	4,9**	5	5	5
6 Приволжское УГМС, ГУ «Самарский ЦГМС-Р», ЦМС	4,9	5-*	5-	5	5-
7 ГУ«Приморское УГМС», ЦМС	5	5	5-	5	5
8 ГУ «УГМС Республики Татарстан»	5	5	5	5-	5
9 Северо-Кавказское УГМС, ГУ «Ростов- ский ЦГМС-Р»	_	4,8	4,8	4,8	4,8
10 Уральское УГМС, ГУ«Свердловский ЦГМС-Р»	5+	5	5	5+	5+
11 Центральное УГМС, ГУ «Москов- ский ЦГМС-Р»	5+	5	5-	5-	5

 $^{*\,} B$ ежегоднике и в Итогах работ указано разное количество проб или населённых пунктов.

^{**} Верхне-Волжскому УГМС следует учесть замечания на с. 34 о расчёте средних значений.

3 Контроль качества результатов измерений токсикантов промышленного происхождения в пробах почв

Для обеспечения достоверности информации, поступающей от ОНС, для повышения качества выполняемых в них аналитических работ проводят внутренний и внешний контроль.

Основным показателем качества результатов измерений массовых долей ТМ и других элементов в почвах является внешний контроль, который осуществляет ИПМ один раз в год. С этой целью в ОНС направляют образцы для контроля, приготовленные на основе стандартных образцов в соответствии с документом [3]. Объектом контроля служат результаты измерений, проводимых в подразделениях УГМС.

Правильность и прецизионность измерений считают удовлетворительными, если они не превышают установленных норм [4] - [6]. Выполненную работу оценивают по пятибалльной шкале. Отдельно ставят оценку (B) за правильность и прецизионность результатов измерений.

Оценку рассчитывают по формуле

$$B = \frac{0.6}{M} \sum_{i=1}^{M} K_i + 2, \tag{6}$$

где K_i – количество удовлетворительных измерений і-го металла в пяти ОК, M – количество TM.

Если определение металла во всех ОК было неудовлетворительным, этот металл исключали из рассмотрения.

Оценку за достоверность вычисляют как среднее арифметическое оценок за правильность, прецизионность и КОМ.

Оценку за КОМ ставят следующим образом. За пять определяемых элементов – 5 (при оценке правильности не менее 3,2 баллов за определение ТМ в ОК) и снижают на 0,1 балла при уменьшении КОМ на один.

В 2010 году работы по внешнему контролю качества результатов измерений массовых долей ТМ и мышьяка в почвах были проведены в 10 УГМС (таблица 4). Результаты внешнего контроля разосланы исполнителям с комментариями и таблицей аттестованных значений массовых

долей металлов и мышьяка в почвах ОК для анализа аналитической работы

Всем УГМС, осуществляющим работы по наблюдениям за загрязнением почвы ТМ, следует обязательно проводить внешний контроль качества выполнения измерений массовых долей ТМ в почвах для того, чтобы у потребителей информации была уверенность в достоверности результатов измерений. В связи с этим необходимо обратить внимание на то, что проводить измерения металлов в почвах ОК желательно одновременно с массовыми анализами проб почв, используя одну и ту же МИ. Следует указывать количество контрольных измерений массовых долей металлов в почве ОК, дату проведения анализов ОК и проб почв, отобранных на пунктах наблюдений. В ОК необходимо измерять все те элементы, массовые доли которых определяют в отобранных пробах.

Внутренний контроль качества измерений массовых долей ТПП в почвах во всех УГМС проводят на высоком уровне.

ное (Мос ЦГМС) траль-Оценка качества измерений массовых долей металлов и мышьяка в почве (внешний контроль) Цен-S Уральское 2 S лики Та-Респубтарстан 5 9 9 При--dow ское S 9 9 2 9 9 S Наименование УГМС Приволжское 4 4, S 2 2 5 2 5 Иртыш-Обьское* 4 4 S S S S S 9 S 9 Иркутское S 2 9 2 2 2 S S S 2 Запад-Сибир-H0ское S 5 9 Волж-Bepxское He-S 9 S 9 2 9 9 2 2 S Башское кир-4, 4, 5 2 2 2 S 9 S 5 2 затель Покаa (1 2 α a 2 2 a 2 I Таблица 4 Молибден Марганец Элемент Ванадий Мышьяк Кобальт Кадмий Никель Олово Медь

Окончание таблицы 4

	,				I	Наименование УГМС	ние УГ	MC			
Элемент	Пока- затель	Баш- кир- ское	Верх- не- Волж- ское	Запад- но- Сибир ское	Иркут- ское	Обь- Иртыш- ское*	При- волж- ское	При- мор- ское	Рес- публи- ки Та- тарстан	Ураль- ское	Цен- траль- ное (Мос ЦГМС)
Ртуть	1				5					5	
	2				5					5	
Свинец	-	5	5	5	5	5	5	4,4	5	5	5
	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Хром	1		5			5				5	5
	2		5			5				5	5
Цинк	1	5	5	5	5	5	4,4	5	5	5	5
	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Оценка за	1	5-	5	5	5	5-	4,7	5-	5	5	5
	7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	KOM	5+	5+	4,9	5+	5+	5	5+	5	5+	5+
Общая		5	5+	5-	5+	S	4,9	S	5	5+	5+
оценка							`				

Примечание – В графе «Показатель» 1 обозначает правильность, 2 – прецизионность результатов измерений.

^{*} Кроме указанных в таблице 4 элементов, выполнены на отлично измерения массовых долей титана, железа и стронция.

4 Внедрение новой техники и методик, техническая оснашённость

В соответствии с документами [10], [11] во всех лабораториях обязательными являются наблюдения за массовыми долями 10 металлов (ванадий, кобальт, медь, марганец, молибден, никель, свинец, олово, хром, цинк) в почвах. В последующих методических письмах указывалось на расширение списка определяемых ТПП (определение различных форм ТМ, сульфатов, нитратов, фтора, бенз(а)пирена, нефтепродуктов, рН и др.). Хотя документы [5], [7], [8] разработаны для определения в почвах от пяти до восьми ТМ в различных формах, снижать список определяемых ингредиентов нежелательно. Расширить список определяемых металлов по валу возможно, освоив МИ согласно РД 52.18.685 – 2006 [6]. Критериями оценки загрязнения почв ТПП служат ПДК и ОДК химических веществ в почвах, представленные в [12], [13] и приложениях Б, В.

В подразделениях сети осваивают новые МИ ТПП, так, например, в Приволжском УГМС успешно осваивают методики определения ТМ в почвах на атомно-абсорбционном спектрофотометре «Квант-Z», в ГУ «Башкирское УГМС» освоили МИ [6]. Перечень приборов, используемых при наблюдении за загрязнением почв ТПП в подразделениях УГМС, приведен в таблице 5. Перечень приборов и материалов, которые необходимо приобрести ОНС, представлен в таблице 6.

5 Качество и своевременность поступления информации

В соответствии с приказом Росгидромета №156 от 31.10.2000 г. УГМС должны ежегодно представлять в ИПМ следующую информацию:

- к 03.01 данные к годовому обзору работы ОНС по почвам,
- к 15.02 ежегодники загрязнения почв ТПП.

Однако почти все УГМС нарушают эти сроки по различным уважительным причинам. Сотрудникам Северо-Кавказского УГМС необходимо особенно обратить внимание на качество и своевременность поступления информации.

Т а б л и ц а 5 — Перечень приборов и материалов, используемых в ОНС при наблюдениях за загрязнением почв ТПП

	Приборы и мат	гериалы
Наименование	• •	Состояние и обеспе-
УГМС, ОНС	Наименование	ченность, необходи-
		мость приобретения
1 ГУ «Башкир-	Атомно-абсорбционный	
ское УГМС»,	спектрофотометр Спектр-5-	-3 Рабочее
Уфимский	Баня лабораторная	
ЦМС	6-местная ПЭ-430	00 То же
,	Шкаф сушильный ШС-0,25-	-«-
	Плитка электрическая с закрытой	
	спиралью	-«-, 4 шт.
	Весы электронные EW-300	G -«-
	Компрессор воздушный Michelin	
	MCX	6 -«-
	Воздухоочиститель кухонный	
	ВК-1 Квар	оц Удовлетворительное
	Посуда химическая, реактивы	Достаточное количество
2 Верхне-	Спектрограф ИСП-3	
Волжское	Генератор УГЭ-	
УГМС,	Фотоэл. кассета ФЭК/5М	-«-
ГУ«Нижегород-	Спектрофотометр С-115-М	
ский ЦГМС-Р»,	Спектрофотометр Квант-Z.ЭТ	
ЦМС	Иономер ЭВ-74	1 1
	Иономер И-5	
	Концентратомер КН	
	Весы аналитические Adventu	re -«-
	Универсальный комплекс	
	ртутеметрический УКР-11	
		Химлаборатория не
		обеспечена встряхи-
		вающими устройствами
3 Западно-	Весы электронные ВЛТЭ-15	
Сибирское	Концентратомер КН	
УГМС, ГУ	Дистиллятор ДЭ-4-2М	
«Новосибир-	Аппарат для получения дистиллят	а То же
ский ЦГМС-	Вольтамперометрический	
РСМЦ», ЦМС	комплекс ТА-	
	Сушильный шкаф СНОЛ 3,	5

Продолжение таблицы 5

Наиманования		иборы и матер		
Наименование			Состояние и об	еспе-
УГМС, ОНС	Наименован	ие	ченность, необх	коди-
			мость приобрет	
	Иономер	И-130 И	Рабочее	
	рН-метр	Анион 410	То же	
	Ионоселективный элег	ктрод		
		Элит-221	-«-,	2 шт.
	Электрод вспомогател	ьный		
	лабораторный			
	хлорсеребряный	ЭВЛ-1М 3.1	-«-,	2 шт.
	Аппарат для встряхива		-«-	
	Плитка электрическая		-«-,	2 шт.
	Посуда химическая, ре		Достаточное коли	чество
	Атомно-абсорбционны			
	анализатор	MΓA-915	Рабочее	
	Концентратомер	КН-3	Рабочее	
1 -	Атомно-абсорбционны			
	спектрофотометр	МГА-915	Рабочее	
	Анализатор ртути	Юлия-2	То же	
	Анализатор ртути	PA-915		
	Атомно-абсорбционны			
	спекрофотометр	Квант-2А	-«-	
	Фотоэлектрический ко			
	TC	КФК-3	Неисправны	IЙ
	Концентратомер	KH-2	Рабочее	
	Иономер	И-500	То же	
	Ионоселективный эле			2
	Daari аналиминаами	Элит-221 ВЛР-200	-«-,	2 шт.
	Весы аналитические Весы технические	ВЛКТ-500	-«- -«-	
	Печь муфельная	ПМ-8		
	* *		-//-	
	Аппарат рентгеновски Спектроскан	MAKC G	Рабочее	
	Спектроскан Устройство для подго		F 400466	
	порошковых проб (ди			
	истиратель)	ЛДИ-65	То же	
, , ,	истиратель) Пресс гидравлический		10 ///	
	ручной	ПГР-10		
	Иономер	И-500		

Продолжение таблицы 5

	Приборы и м	иатери	иалы			
Наименование			Состояние и обеспе-			
УГМС, ОНС	Наименование		ченность, необходи-			
			мость приобретения			
	Концентратомер К	CH-2				
		3 M				
	Дистиллятор модель	721				
	Бидистиллятор	БС				
	Весы электронные НС-	-100				
	Аппарат для встряхивания АВУ		Рабочее, сильно изно-			
			шен, требуется замена			
		ЮЛ	То же			
	Посуда лабораторная	,	Достаточное количество			
	Реактивы химические		Удовлетворительное			
			количество			
6 Приволжское	Атомно-абсорбционный					
УГМС,	спектрофотометр Кван		Рабочее			
ГУ «Самарский	' 1 1	H-2	То же			
ЦГМС-Р», ЦМС	1 1 1	160				
	Весы электронные					
	Scout Pro SPU					
	Фотоэлектрический колориметр	-				
	КФК- :	3-01				
	Электрод ионоселективный	221				
	ЭЛИТ-	-221				
	Лампы спектральные		7 шт., недостаточное			
	Полуто училичного		количество			
	Посуда химическая Реактивы	1	Достаточное количество То же			
7 FW			10 MC			
7 ГУ«Примор-	Атомно-абсорбционный спектрофотометр AA-6	200	Рабочее			
ское УГМС», ЦМС	спектрофотометр AA-6 Атомно-абсорбционный	1200	гаоочее			
цис	спектрофотометр АА-650	200	То же			
			В единичном количестве			
	лампы спектральные л		на все определяемые			
			компоненты			
	Фотоэлектрический		KOMITOTICITIBI			
		УК-2	Требуется замена			
		3-74	То же			
		-VI	Рабочее			

Продолжение таблицы 5

	Приборы и материалы								
Наименование	П	Состояние и обеспе-							
УГМС, ОНС	Наименование	ченность, необходи-							
		мость приобретения							
	Весы аналитические ВЛР-200	Требуется замена							
	Весы электрические ВЛКТ-500	То же							
	Центрифуга ЦЛС-3	Рабочее							
	Перемешивающее устройство LOIP LS -120 (ЛАБ-ПУ-02)	То же							
	Шкаф сушильный								
	Электропечь сопротивления камер-								
	ная лабораторная SNOL 8.2/1100								
	(СНОЛ 1,6.2,5.1/11-ИЗ)	Рабочее							
	Обеспечение газом для атомизации	Достаточное количество							
	Посуда химическая	То же, но необходимо							
		приобрести стаканы							
		тефлоновые,							
		вместимостью 50 см ³							
	Программируемая секционная	Необходимо							
	плитка ПСП-2	приобрести							
8 ГУ «УГМС	Атомно-абсорбционный спектро-								
Республики	фотометр AAanalist-200	Рабочее							
Татарстан»	Концентратомер КН-2	То же							
9 Северо-									
Кавказское-									
УГМС,	Сведений не пост	упило							
ГУ «Ростовский									
ЦГМС-Р»									
10 Уральское	Атомно-абсорбционный спектро-	-							
УГМС,	фотометр AAnalist-100	Рабочее							
ГУ«Свердловс-	Атомно-абсорбционный спектро-	T							
кий ЦГМС-Р»	фотометр ААЅ-3	Требуется замена							
	Весы лабораторные	D. C.							
	электронные AX-120 Весы технические T-1000	Рабочее							
	Иономер лабораторный И-135М1	Требуется замена Требуется замена							
	Иономер Мультитест ИПЛ-103	То же							
	Электрод стеклянный ЭСК-10601/7	2 шт., рабочее							
	Электрод фторидный ЭЛИТ-221	То же							
	Электрод фторидный ЭЛИС-021	-«-							
L	электрод питратный элис-огт	-11-							

Окончание таблицы 5

	Приборы и матер	риалы
Наименование УГМС, ОНС	Наименование	Состояние и обеспеченность, необходи-
		мость приобретения
	Электрод нитратный ЭЛИС-121 NO ₃	-«-
	Лампы спектральные	В единичном количестве
		на все определяемые
		компоненты
	Посуда лабораторная	В достаточном
		количестве
	Реактивы химические	То же
	Шкаф сушильный СНОЛ-3,5	Требуется замена
	Анализатор ртути АГП-01-2М	Рабочее
	Электрод фторидный ЭЛИС-131 F	То же
	Набор гирь, 4-й класс	-«-
11 Централь-	Атомно-абсорбционный	
ное УГМС,	спектрофотометр ААС-30	Рабочее
ГУ «Москов-	Весы лабораторные ВПТ	То же
ский ЦГМС-Р»	Компрессор воздушный	
	Плита нагревательная ЛАБ-ПН-01	

Таблица 6 – Перечень не достающих в ОНС приборов и материалов

Наименование УГМС, ОНС	Наименование приборов и материалов, необходимых для приобретения
1 ГУ «Башкирское УГМС», Уфимский ЦМС	Требований не поступило
2 Верхне-Волжское УГМС, ГУ«Нижегородский ЦГМС-Р», ЦМС	Аппараты для встряхивания
3 Западно-Сибирское УГМС, ГУ «Новосибирский ЦГМС-РСМЦ», ЦМС	Концентратомер
4 Иркутское УГМС, ГУ «Иркутский ЦГМС-Р», ЦМС	Фотоэлектрический колориметр Иономер Весы аналитические Печь муфельная

Окончание таблицы 6

CKON tantie maositijoi o	
Наименование УГМС, ОНС	Наименование приборов и материалов, необходимых для приобретения
5 Обь-Иртышское УГМС, ГУ « Омский ЦГМС-Р», ЦМС	Атомно-абсорбционный спектрофотометр Аппараты для встряхивания Шкаф сушильный
6 Приволжское УГМС, ГУ «Самарский ЦГМС-Р», ЦМС	Лампы спектральные Центрифуги Аппараты для встряхивания Весы аналитические Дистиллятор Иономер Концентратомер
7 ГУ«Приморское УГМС», ЦМС	Фотоэлектрический колориметр Иономер универсальный Весы аналитические высокого класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г Весы электрические высокого класса точности с наибольшим пределом взвешивания 500 г Программируемая секционная плитка ПСП-2 Стаканы из тефлона вместимостью 50 см 3 (10 шт.)
8 ГУ «УГМС Республики Татарстан»	Требований не поступило
9 Северо-Кавказское УГМС, ГУ «Ростовский ЦГМС-Р»	Требований не поступило
10 Уральское УГМС, ГУ«Свердловский ЦГМС-Р»	Атомно-абсорбционный спектрофотометр Шкаф сушильный Весы технические Иономер лабораторный Мультитест
11 Центральное УГМС, ГУ «Московский ЦГМС-Р»	Атомно-абсорбционный спектрофотометр

Информацию о проделанной за год работе можно представлять в виде краткого отчета «Итоги работ по наблюдениям за загрязнением почв ТПП» (далее — Итоги работ) по форме, приведённой в приложении Г. В сведениях о дополнительных работах, если их предполагается включать в Итоги работ, следует указывать данные о проделанной работе аналогично работам по обязательной программе, т.е. указывать количество обследованных пунктов, обязательно размер обследованной площади, количество проб и прочее.

Данные о количестве обследованных населенных пунктов, отобранных проб, определяемых ТПП и т.п.(далее – данные) в Итогах работ и в ежегоднике должны совпадать, особенно на это надо обратить внимание сотрудникам Иркутского, Приволжского и Обь-Иртышского УГМС, в документах которых эти данные не совпадают. Просьба в Итогах работ Приволжского УГМС предоставлять отдельно конкретное количество повторно проанализированных проб почв так, чтобы было понятно, в каких случаях они учтены.

Итоги работ не следует адресовать в лабораторию ИПМ, занимающуюся пестицидами. В противном случае дата поступления по назначению будет определяться фактическим числом получения информации.

В отчёте (Итогах работ) необходимо чётко давать сведения о размере обследованной площади, количестве измерений ТПП (рН и других показателей) в почвах и, возможно, в других средах (данные по почвам и другим средам не обобщать), а также о количестве измерений ТПП с учётом контроля качества результатов измерений в почвах, используемых для расчета показателей нормативных объёмов работ.

Краткий отчёт и результаты измерений ТМ и мышьяка в почвах ОК с указанием количества повторных измерений ТМ в ОК (внешний контроль) необходимо направлять не позднее 5-10 декабря с тем, чтобы они поступили в ИПМ не позднее 20-25 декабря и могла бы быть произведена объективная оценка работы за отчётный год к 3 января. Программа наблюдений на предстоящий год должна поступать в ИПМ не позднее середины февраля, особенно на это надо обратить внимание сотрудникам ГУ «Московский ЦГМС-Р».

Сотрудникам ГУ «Нижегородский ЦГМС-Р» для установления конкретных числовых значений массовых долей ТМ (а не записанных в виде неравенства) в почвах техногенных, тем более фоновых районов, необходимо переходить на МИ с более низкими числовыми значениями пределов обнаружения ТМ [6], т.к. МИ, которую используют в настоящее время, не позволяет определять в почвах, например, кадмий даже в количестве семи кларков, а не только одного или менее одного кларка, как необходимо. Если для расчёта среднего значения массовой доли какого-либо ТМ массовые доли ниже пределов обнаружения принимают за ноль (как это делают в ЦМС ГУ «Нижегородский ЦГМС-Р»), то в этом случае находят только нижний предел интервала, в котором находится среднее значение. Для нахождения верхнего предела (ниже которого находится среднее значение) необходимо вышеупомянутые массовые доли принимать равными пределу обнаружения. В противном случае без установления верхнего предела нахождения среднего значения последнее, очевидно, будет занижено.

Оценки за своевременность и качество представляемой информации приведены в таблице 3. Более низкие оценки (менее 5 баллов) свидетельствуют о малом объёме выполненной работы: о небольшом количестве проб, количестве обследованных пунктов или количестве определяемых ТПП, о позднем поступлении информации, несогласовании программ работ, неточностях, выявленных в представленном материале.

В основном ежегодники хорошо оформлены и несут развернутую информацию об объектах исследования. В руководящем документе [3] излагается форма предоставления информации. Необходимо обязательно предоставлять данные о средних массовых долях ТПП в почвах зоны радиусом от 0 до 5 км, причём для всех определяемых форм ТПП.

В ежегодниках необходимо предоставлять значения местных фоновых массовых долей всех форм ТПП в отдельных таблицах независимо от того, установлены на них ПДК или нет, с указанием мест отбора проб, как в фоновых, так и в техногенных районах, с описанием почв в рабочих таблицах (тип, мехсостав, рН каждой отдельной пробы почвы с обязательным указанием, в какой вытяжке определяли рН), с описанием

рельефа места отбора проб почв в тексте или в таблице, оценивать площадь (в км², м² или га), на которой отбирали анализируемые пробы или радиус зоны обследования вокруг источника с указанием наименования последнего. Заголовки граф в таблице, имеющей продолжение на другом листе, не нумеровать, а в продолжении таблицы давать тот же текст заголовков граф, как и в начале таблицы (особенно на это следует обратить внимание сотрудникам Иркутского УГМС и ГУ «Приморское УГМС»). Кроме того, надо предоставлять схему отбора проб с нанесёнными на ней источниками и масштабом.

Необходимо проводить работы по многолетним наблюдениям за массовыми долями ТПП в почвах, тщательно, продуманно анализировать получаемые результаты.

Напоминаем, что все сокращения и обозначения в ежегодниках необходимо обязательно расшифровывать (это касается и названий предприятий), четко писать, отсутствуют ли в почве измеряемые элементы или в этой пробе их не определяли.

Как и в случае работ по наблюдениям за содержанием в почве остаточных количеств пестицидов, в ежегоднике нужно предоставлять данные о степени использования информации.

В течение года проводили консультативную переписку и общение по телефону с ОНС по вопросам контроля измерений ТПП в пробах почв, отбора проб почв, внедрения новых методик, оформления отчётных документов и др. Проводили согласование программ наблюдений на 2011 год.

Заключение

В 2010 году наблюдения за уровнем загрязнения почвы ТПП осуществляли в 11 УГМС (ОНС). Отобрано свыше 1280 объединённых проб почв и проведено более 23 250 измерений массовых долей ТПП в почвах. В обзоре отмечены УГМС (ОНС), проводящие наблюдения за содержанием ТПП в снежном покрове, донных отложениях, осадках и выпадениях.

Программы наблюдений за загрязнением почв ТПП выполнены во всех ОНС на 98 % и выше. Надо отметить, что отдельным ОНС необходимо приобрести новое оборудование, приборы и материалы для предотвращения сокращения объёма работ и нарушения сроков предоставления информации.

Нормативные объёмы работ по Росгидромету выполнены на 99,6 %.

Приложение A (рекомендуемое)

Форма программы наблюдений

СОГЛАСОВ	ВАНС)										У	ГВЕ	РЖД	ĮA.	Ю		
																_		
Програг деят	мма н гельн	іаблк юсти		ий за		4ER	іен У	иен ГМ	м по [С в	ЭЧВ В	ТП	П ғ	на те 1	еррит году	rop	ии	Ī	
Вид	пункта ия	Ср выг нег		Ко Т! (наи	ство проб и из							ка почв еский	p.)	затраты	мени,			
планируе- мых работ	Наименование пункта наблюдения	отбора проб	отбора проб измерений	нование и формы опреде- ления)		НП		Фтор		Нит- раты		Суль- фаты		Характеристика почв (рН, механический состав и пр.)		Іланируемые затраты	рабочего времени,	чел ч
	Наи	0	ієи	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	(a)	7	Пла	ba	
1 Наблюдение за загрязнени- ем почв																		
2 Многолетние наблюдения за загрязнением почв																		
3 Контроль качества результатов измерений 3.1 Внешний																		
контроль 3.2 Внутренний контроль																		

Вид планируемых	Наименование пункта наблюдения	ВЫІ	ок пол- ния	Т (наи нова и фо	ание рмы		о п		ор	Ні	ениі ит- гы	Cy	г. /ль- аты	Характеристика почв (рН, механический состав и др.)	ланируемые затраты	рабочего времени,	чел ч
работ	Іаименов набл	отбора проб	отбора проб измерений		определения)					•				Характе (рН, ме сост	Іланируе	рабочег	H(
4 Подготовка информаци- онных мате- риалов и ра- боты по ма- териально- техническому обеспечению выполнения программы	<u> </u>		и	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2				
Всего отобрано Общее количео Общее количео – без учёта кон – с учётом кон – в других ком	ство пр ство из нтроля птроля ппонен	роб и вмерен качес качес итах п	измер ний и ства р ства ре рирод	харак езульт езульт ной ср	герист атов и атов и реды -	ИЗМ 	epe	ений ний		.;	ичест	во из	вмерен	ний.			
Исполни	тели																
должн					да	га				_	paci	шиф	ровка	подписи			
			-					_		_						_	

Приложение Б

(справочное)

Предельно допустимые концентрации химических веществ в почве

Таблица Б. 1

Наименование вещества	Величина ПДК, мг/кг, с учётом фона (кларка)	Лимитирующий показатель вредности
Do	пловая форма	
Ванадий	150,0	Общесанитарный
Ванадий + марганец	100+1000	Общесанитарный
Марганец —	1500	Общесанитарный Общесанитарный
Мышьяк		<u> </u>
Нитраты (по NO ₃)	2,0 130,0	Транслокационный
	,	Водно-миграционный
Ртуть	2,1	Транслокационный
Свинец	32,0	Общесанитарный
Свинец + ртуть	20,0+1,0	Транслокационный
Cepa	160,0	Общесанитарный
Серная кислота (по S)	160,0	Общесанитарный
Сурьма	4,5	Водно-миграционный
Хром шестивалентный	0,05	Общесанитарный
Под	вижная форма	
Кобальт ¹⁾	5,0	Общесанитарный
Марганец, извлекаемый $0,1$ н H_2SO_4		
чернозём	700,0	Общесанитарный
дерново-подзолистая рН 4,0	300,0	Общесанитарный
pH 5,1-6,0	400,0	Общесанитарный
pH ≥ 6,0	500,0	Общесанитарный
Извлекаемый ацетатно-аммонийным буфером с рН 4,8		
чернозём	140,0	Общесанитарный
дерново-подзолистая рН 4,0	60,0	Общесанитарный
pH 5,1-6,0	80,0	Общесанитарный
pH ≥ 6,0	100,0	Общесанитарный
Медь ²⁾	3,0	Общесанитарный
Никель ²⁾	4,0	Общесанитарный
Свинец 2)	6,0	Общесанитарный
Фтор 3)	2,8	Транслокационный
	6,0	Общесанитарный
Хром трехвалентный ²⁾ Цинк ²⁾	23,0	Транслокационный
	створимая форма	4
Фтор	10,0	Транслокационный
Применания	- 2-	1

Примечания

¹¹ Подвижная форма кобальта извлекается из почвы аммонийно-натриевым буферным раствором с рН 3,5 для серозёмов и рН 4,7 для дерново-подзолистой почвы.

2) Подвижная форма элемента извлекается из почвы ацетатно-аммонийным буферным раствором

с pH 4,8. Π Одвижная форма фтора извлекается из почвы с pH \leq 6,5 = 0,006 н HCI, с pH > 6,5 = 0,03 н K₂SO₄.

Приложение В

(справочное)

Ориентировочно допустимые концентрации тяжёлых металлов и мышьяка в почве

Таблица В.1

Наименование вещества	Величина ОДК, мг/кг, с учётом фона (кларка)
	содержание
Кадмий	
песчаные и супесчаные	0,5
суглинистые и глинистые	
$pH_{KCI} < 5.5$	1,0
$pH_{KCI} > 5,5$	2,0
Медь	
песчаные и супесчаные	33
суглинистые и глинистые	
$pH_{KCI} < 5.5$	66
$pH_{KCI} > 5.5$	132
Никель	
песчаные и супесчаные	20
суглинистые и глинистые	
$pH_{KCI} < 5.5$	40
$pH_{KCI} > 5,5$	80
Свинец	
песчаные и супесчаные	32
суглинистые и глинистые	
$pH_{KCI} < 5.5$	65
$pH_{KCI} > 5,5$	130
Цинк	
песчаные и супесчаные	55
суглинистые и глинистые	
$pH_{KCI} < 5,5$	110
$pH_{KCI} > 5,5$	220
Мышьяк	
песчаные и супесчаные	2
суглинистые и глинистые	
$pH_{KCI} < 5,5$	5
$pH_{KCI} > 5,5$	10

Приложение Г

(рекомендуемое)

Форма предоставления итогов работ по наблюдениям за загрязнением почв токсикантами промышленного происхождения

Итоги работ по наблюдениям за загрязнением почв ТПП на территории деятельности УГМС в году											
Таблица 1 — Общие сведения об исполнителях Наименование Адрес Ф.И.О. начальника,											
организа		почтовый		электронный	-	.и.О. нач телефон					
				r							
Наименова	Таблица2 – Деятельность подразделений Наименование Выполненная Количество Доля участия в подразделения работа сотрудников работе										
		ническое обес			ий	Дата					
* '		атериалы, реа		10		дата					
Наименова-	Тип	Количество, шт.	Состояние, обеспеченность о, (необхолимость		Состояние, еспеченность вобходимость риобретения		послед- ней поверки средств измере- ний				

Таблица 4		м нор	мати	вных (з	заплан	иров	занн	ых) и	і факт	гически
выполненных работ Количество, шт.,										
	Наименова-			Кол), ШТ.	,	ı		
	ние пункта	опре	эле-		проб					
	наблюдения,	ляем		отобра				измерений		Затраты
D	обследован-	ТΠ		подраз		проа	ана-			рабоче-
Вид работ	ная площадь, κm^2 , или зона	ИИ	4X	нием (у наимен		лизиро-		ТПП		го вре-
	радиусом	наим		подраз		ванных				мени, чел ч
	вокруг ис-	ван	ие	ни						1031. 1
	точника, км	1	2	1	2	1	2	1	2	
		1		1		1		1		
1 Наблюдения										
за загрязнени-										
ем почв										
2 Многолет-										
ние наблюде-										
ния за загряз-										
нением почв										
3 Контроль										
качества ре- зультатов										
анализа										
3.1 Внешний										
контроль										
3.2 Внутрен-										
ний контроль										
4 Всего										
5 Работы по										
подготовке										
информаци-										
онных мате-										
риалов, по материально-										
техническому										
обеспечению										
выполнения										
программы										
наблюдений	D 1	1			· ~	_	,			`
	ч а н и е – В граф ческий объём выпо				ыи ооъем	м раоо	т (кол	пичеств	о по пл	ану);
Исполните.	ли:									
должность										
личная подпис	Ъ			дата				расши	фровка	подписи

Библиография

- [1] РД 52.04.576—2003. Положение о государственной наблюдательной сети. Санкт-Петербург: Гидрометеоиздат, 2003
- [2] Р 52.18.715—2008. Методика расчёта показателей выполнения нормативных объёмов работ по наблюдениям за загрязнением почв токсикантами промышленного происхождения. Обнинск: ГУ «НПО «Тайфун», 2009
- [3] РД 52.18.718—2008. Организация и порядок проведения наблюдений за загрязнением почв токсикантами промышленного происхождения. Обнинск: ГУ «ВНИИГМИ-МЦД», 2008
- [4] РД 52.18.103-86. Методические указания. Охрана природы. Почвы. Оценка качества содержания пестицидов и металлов в почве. – М.: Госкомгидромет, 1986
- [5] РД 52.18.191–89. Методические указания. Методика выполнения измерений массовой доли кислоторастворимых форм металлов (меди, свинца, цинка, никеля, кадмия) в пробах почвы атомноабсорбционным анализом. – М.: Госкомгидромет, 1990
- [6] РД 52.18.685–2006. Методические указания. Определение массовой доли металлов в пробах почв и донных отложений. Методика выполнения измерений методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии. – Нижний Новгород: ООО «Вектор ТиС», 2007
- [7] РД 52.18.286-91. Методические указания. Методика выполнения измерений массовой доли водорастворимых форм металлов (меди, свинца, цинка, никеля, кадмия, кобальта, хрома, марганца) в пробах почвы атомно-абсорбционным анализом. М.: Госкомгидромет, 1991

- [8] РД 52.18.289–90. Методические указания. Методика выполнения измерений массовой доли подвижных форм металлов (меди, свинца, цинка, никеля, кадмия, кобальта, хрома, марганца) в пробах почвы атомно-абсорбционным анализом. М.: Госкомгидромет, 1990
- [9] РМГ 76–2004. Государственная система обеспечения единства измерений. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа. М.: Стандартинформ, 2006
- [10] Временные методические рекомендации по контролю загрязнения почв / Под ред. С.Г. Малахова. М.: Гидрометеоиздат, часть I, 1983; часть II, 1984
- [11] Методические рекомендации по проведению полевых исследований почв и растений при контроле загрязнения окружающей среды металлами / Под ред. Н.Г. Зырина и С.Г. Малахова. М.: Гидрометеоиздат, 1981
- [12] ГН 2.1.7.2041—06. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве. Гигиенические нормативы. М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2006
- [13] ГН 2.1.7.2511-09. Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, № 14121, 23.06.2009

Подписано к печати 31.05.2011. Формат 60×84/16. Печать офсетная. Печ.л. 2,5. Тираж 80 экз. Заказ №14.